Rapportage

Informatieplicht energiebesparing

Over: Gebouwen en activiteiten

Annex Cinema B.V.

Locatie: Annex Cinema B.V.

Rapportagedatum: 23-11-2023

Referentienummer aanvraag: IPEB009690
Referentienummer locatie: LOC00029111
Versie: 1

De gemeente bepaalt onder de Omgevingswet de milieuregels voor deze locatie.

Rubricering van	Code
Energiebesparingsplicht gebouwen	R1
Energiebesparingsplicht activiteiten	R4?
Jaarlijks energiegebruik	M
Aantal categorieën faciliteiten	3
Aantal categorieën processen	n.v.t.
Aantal monumentale gebouwen	0

Voor de uitleg van de rubriceringscodes zie de handleiding of 'www.rvo.nl/informatieplicht'.

Gegevens indiener

Naam

Annex Cinema B.V.

KvK-nummer

30278452

Correspondentieadres

Postcode

3440 DD

Huis- of postbusnummer

2184

Toevoeging

Straat of postbus

Postbus

Plaats

WOERDEN

Land

Nederland

Contactpersoon

Voorletter(s)

E.

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

[redacted]

Telefoon

[redacted]

Mobiel

[redacted]

E-mail

[redacted]

EED auditplichtig

Is uw bedrijf of instelling auditplichtig volgens de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED)? *

Nee

Inzage concept

Mijn bevoegd gezag voor de informatie- en energiebesparingsplicht mag zien dat deze conceptrapportage is aangemaakt. *

Ja

Samenvatting van de nog uit te voeren maatregelen

(Nog) niet uitgevoerde maatregelen

GA1 - Pas een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie toe, waarbij gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw wordt geregistreerd.

Verwacht jaartal uitvoering maatregel: Weet ik niet

Alternatief: Gebruik een GACS. Met een GebouwAutomatiserings- en ControleSysteem (gacs) wordt invulling gegeven aan de vereisten van een EBS.

Gedeeltelijk uitgevoerde maatregelen

GF2 - Vervang TL8-buizen door LED-buizen.

Volledige uitvoering maatregel: Weet ik niet

GF4 - Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen.

Volledige uitvoering maatregel: Weet ik niet

Maatregelen natuurlijk moment nog niet voorgedaan

GB1 - Isoleer spouwmuren van gebouwen.

Randvoorwaarde:	Er is geen steiger nodig voor het aanbrengen van de isolatie.
Randvoorwaarde:	Er is in het kader van de Wet natuurbescherming geen nieuw onderzoek naar nestelplaatsen van beschermde diersoorten (zoals vleermuizen) nodig.
Randvoorwaarde:	De maatregel is niet van toepassing in winkels en in andere gebouwen die slechts beperkt bijverwarmd hoeven te worden (bijvoorbeeld omdat er veel warmte vrijkomt van aanwezige processen en/of apparatuur).
Randvoorwaarde:	Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.

Alternatief: Isoleer de gevel aan de binnen- of buitenzijde. Door aan de binnenzijde of buitenzijde isolatie aan te brengen, kan een hogere isolatiegraad worden behaald. Afhankelijk van de dikte vand de spouw kan hier een grotere besparing mee worden behaald. De kosten hiervan liggen echter ook hoger.

GB4 - Isoleer platte daken (onder de dakbedekking).

Natuurlijk moment: Weet ik niet

Alternatief: Pas isolatie toe op ongeisoleerde daken bovenop de dakbedekking (omgekeerd dak). Energetisch maakt het niet uit of de isolatie onder of op de dakbedekking ligt. Als het dakleer nog goed is, dan is isolatie bovenop het leer toepassen direct toepasbaar en verdient dat de voorkeur.

GB6 - Vervang in bestaande kozijnen en ramen dubbelglas door HR++-glas.

Natuurlijk moment: Weet ik niet

Randvoorwaarde:	HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst.
Randvoorwaarde:	Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.

Alternatief: Pas drievoudig glas of vacuümglas toe. Door het toepassen van drievoudig glas of vacuümglas kan een nog hogere besparing worden gerealiseerd. Naar de toekomst toe kan dit een verstandige keuze zijn.

GC2 - Pas naast de bestaande verwarmingsketel een elektrische warmtepomp toe.

Randvoorwaarde: De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.

Randvoorwaarde: Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de warmtepomp.

Randvoorwaarde: Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.

Alternatief: Pas een warmtepomp met de bodem of restwarmte als energiebron toe om het energiegebruik voor verwarming te beperken. Uit de bodem is vaak nog meer energie te winnen als via de buitenlucht. De warmtepomp wordt daarmee nog efficienter. De investering voor een bodemwarmtepomp is wel aanzienlijk hoger dan een warmtepomp op buitenlucht.

GD3 - Vervang ventilatoren van klasse IE1 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger.

Randvoorwaarde: Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.

GD7 - Vervang ventilatoren van klasse IE2 of IE3 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger.

Natuurlijk moment: Weet ik niet

GF6 - Vervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen.

GF7 - Vervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots.

GF9 - Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen.

GF10 - Vervang spots met halogeenlampen door LED-spots.

GF14 - Vervang ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen door LED-armaturen.

Natuurlijk moment: Na 2025

GG2 - Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-armaturen.

Natuurlijk moment: Weet ik niet

GG3 - Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-armaturen.

Natuurlijk moment: Weet ik niet

GG4 - Vervang armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen.

Natuurlijk moment: Weet ik niet

GH1 - Plaats zonnepanelen op het dak.

Randvoorwaarde: Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast.

Randvoorwaarde: Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd.

Randvoorwaarde: De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.

Randvoorwaarde: De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt.

Randvoorwaarde: Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt.

FD10 - Scheid de luchttoevoer naar de koelinstallatie van de warme lucht uit de koelinstallatie.

Randvoorwaarde: De condensor staat binnen en de buitenlucht kan worden aangezogen met een aanzuigkanaal korter dan 5 m.

Randvoorwaarde: De maatregel is niet toepasbaar bij stekkerklare koelmeubels.

FK1 - Plaats zonnepanelen op het dak.

Randvoorwaarde:	De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.
Randvoorwaarde:	Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast.
Randvoorwaarde:	Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd.
Randvoorwaarde:	De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt.
Randvoorwaarde:	Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt.

Kwalitatieve samenvatting van de rapportage

Voor de maatregel(en) waarvan u heeft aangegeven dat deze niet van toepassing zijn, omdat niet voldaan is aan de randvoorwaarden, geldt dat u de maatregel(en) wel moet uitvoeren op het moment dat uw omstandigheden zodanig gewijzigd zijn dat wél aan de randvoorwaarden voldaan wordt.

U heeft 3 van de 10 facultatieve categorieën van de erkende maatregelenlijst voor Faciliteiten ingevuld. U heeft daarmee verklaard dat de overige facultatieve categorieën van de lijst voor u niet van toepassing zijn.

Gegevens locatie

Wat is de naam van de locatie? *

Annex Cinema B.V.

Heeft deze locatie een KVK-vestigingsnummer? *

Ja

Vestigingsnummer *

000015891313

Adres van een locatie

Heeft de locatie een adres of een kadastrale aanduiding? *

Adres

Wilt u voor deze locatie meerdere huisnummers opgeven? *

Nee

Postcode *

3447 GL

Huisnummer *

1

Toevoeging

Straat *

Rosmolenlaan

Plaats *

WOERDEN

Gemeente

Wie is de contactpersoon voor de omgevingsdienst voor deze locatie?

Voorletter(s) *

E.

Achternaam *

van der Lans

Telefoonnummer *

0623729123

E-mailadres *

esther@annexcinema.nl

Onder welke sector valt u?

Onder welke sector valt u? *

Cultuur, sport en recreatie

Onder welk onderdeel van de sector Cultuur, sport en recreatie valt u?

Geen van bovenstaande

Wie bent u? *

Uitvoerder van de activiteiten op de locatie

Het ligt voor de hand dat de eigenaar van het gebouw de rapportage indient. Wilt u toch zelf de rapportage indienen?

Ja, voor zowel de gebouwgebonden als de activiteitgebonden maatregelen

Wie is de eigenaar van het (de) gebouw(en)?

Naam bedrijf of organisatie *

DL Vastgoed B.V.

KvK-nummer

54588928

Voorletter(s)

S.

Achternaam *

Derksen

Telefoonnummer

E-mailadres

info@dl-vastgoed.nl

Energiegebruik

Over welk jaar wilt u het energiegebruik rapporteren? *

2022

Gebruikt u ook hernieuwbare energie? *

Nee

Hoeveel elektriciteit in kWh, zowel ingekocht als zelf opgewekt (ook hernieuwbaar), gebruikt de locatie op jaarbasis? *

101.016 kWh

Hoeveel kubieke meter (Nm³) aardgasequivalent aan brandstoffen, zowel ingekocht als zelf opgewekt (ook hernieuwbaar), gebruikt de locatie op jaarbasis? *

9.663 Nm3

Ingekochte (stads)warmte voor de locatie in GigaJoule (GJ) *

0 GJ

Totaal kubieke meter (Nm³) aardgasequivalent inclusief (stads)warmte

9.663,0 Nm³ aeq

Hoeveel gebouwen staan er op de locatie? *

Eén gebouw

Gebouw - 1

Is het gebouw een monument? *

Nee

Wat is de hoofdgebruiksfunctie van het gebouw? *

Bijeenkomstfunctie

Wat is het energielabel van het gebouw? *

A

Overige gegevens

Er wordt bewust omgegaan met het energiegebruik. Koelingen en verlichting worden uitgezet waar dat mogelijk is. Er wordt met name verwarmd door de airco installatie. Tijdens een herinspectie op de energiebesparingsplicht heeft de Omgevingsdienst regio Utrecht geconstateerd dat de openstaande overtredingen zijn opgeheven. Kenmerk: Z-22-009438-01/ D2023-00061344. Volgens het bedrijf zou het gaan om de overtredingen: ontbreken van spouwmuurisolatie en het EBS systeem.

EML

Wilt u gebruik maken van de EML-systematiek? *

Ja

Heeft u activiteiten waarvoor mogelijk erkende maatregelen op de lijst voor Processen staan? *

Nee

Categorieën van toepassing op deze locatie

Gebouwmaatregelen		Faciliteiten		Procesmaatregelen	
Energiebeheersysteem	Ja	**Perslucht**	Nee	**Spuitcabine**	Nee
Isolatie van de schil	Ja	**Stoom**	Nee	**Drogen**	Nee
Ruimteverwarming	Ja	**Aandrijvingen**	Ja	**Procesbaden**	Nee
Ruimteventilatie	Ja	**Productkoeling**	Ja	**Procesapparatuur**	Nee
Warmtapwater	Ja	**Grootkeukenapparatuur**	Ja	**Proceswarmte**	Nee
Binnenverlichting	Ja	**Ovens**	Nee	**Proceskoeling**	Nee
Buitenverlichting	Ja	**Terreinverlichting**	Nee	**Veehouderijen**	Nee
Zonnepanelen	Ja	**Zwembad**	Nee	**Datacentrum**	Nee
		Serverruimte	Nee		
		Roltrap	Nee		
		Zonnepanelen	Ja		

Gebouwmaatregelen

GA1 - Pas een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie toe, waarbij gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw wordt geregistreerd.

Wat is de status van de maatregel? *

(Nog) niet uitgevoerd

Toelichting

I.v.m. de wachttijd bij de installateurs is de maatregel nog niet uitgevoerd. De Omgevingsdienst regio Utrecht is hiervan op de hoogte.

Wanneer wordt naar verwachting de maatregel uitgevoerd? *

Weet ik niet

GB1 - Isoleer spouwmuren van gebouwen.

Wat is de status van de maatregel? *

Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

Daarnaast is bij inspectie op de energiebesparingsplicht door de Omgevingsdienst naar voren gekomen dat de terugverdientijd voor deze maatregel meer dan vijf jaar betreft.

Randvoorwaarden *

Er is in het kader van de Wet natuurbescherming geen nieuw onderzoek naar nestelplaatsen van beschermde diersoorten (zoals vleermuizen) nodig.

GB2 - Isoleer platte daken (bovenop de dakbedekking).

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Het betreft geen ongeïsoleerd dak. Isolatie onder de dakbedekking. Isolatiewaarde op basis van het bouwjaar 1986.

GB3 - Pas een automatisch sluitmechanisme toe bij overheaddeuren.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan uitgangssituatie. De overheaddeur staat minder dan 1 uur per dag open.

GB4 - Isoleer platte daken (onder de dakbedekking).

Wat is de status van de maatregel? *

Natuurlijk moment heeft zich (nog) niet voorgedaan

Toelichting

Isolatie aanwezig onder de dakbedekking. Isolatiewaarde o.b.v. het bouwjaar 1986.

Wanneer doet zich naar verwachting het natuurlijk moment voor? *

Weet ik niet

GB5 - Vervang in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++ glas.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er is geen enkel glas aanwezig.

GB6 - Vervang in bestaande kozijnen en ramen dubbelglas door HR++-glas.

Wat is de status van de maatregel? *

Natuurlijk moment heeft zich (nog) niet voorgedaan

Toelichting

Wanneer doet zich naar verwachting het natuurlijk moment voor? *

Weet ik niet

GB7 - Gebruik opblaasbare luchtkussens bij een vrachtwagendocking.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Er is geen vrachtwagendocking aanwezig.

GB8 - Plaats een loopdeur in overheaddeuren.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

GC1 - Pas een klokregeling toe en regel deze in.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

GC2 - Pas naast de bestaande verwarmingsketel een elektrische warmtepomp toe.

Wat is de status van de maatregel? *

Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

Het betreft een Remeha Quinta 65. Daarnaast is er voor het verwarmen van het pand een cascadeopstelling aanwezig van Nefit Topline HR 70. Verder wordt voor het verwarmen/ koelen van de foyer gebruik gemaakt van de airco installatie.
Het is onduidelijk of er voldoende ruimte beschikbaar is voor het plaatsen van een warmtepomp. Dit dient nog nader onderzocht te worden.

Randvoorwaarden *

Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de warmtepomp.

GC3 - Pas een weersafhankelijke regeling toe.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

GC4 - Isoleer de verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2023

aantal meters *

8.00

Toelichting

GC5 - Isoleer ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

GC6 - Pas een individuele regeling van de temperatuur per ruimte toe.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

Thermostatische radiatorkranen zijn aanwezig. Dat geldt ook voor de kantoorruimten op de eerste verdieping. Verder is de temperatuur in de projectieruimte en de foyer na te regelen door airco units.

GC7 - Pas frequentiegeregelde circulatiepompen toe.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

GC8 - Vervang directgestookte gasheaters in bedrijfshallen door directgestookte HR-gasheaters.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen direct gestookte heaters aanwezig.

GD1 - Pas een klokregeling toe op het ventilatiesysteem.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

Het ventilatiesysteem voor de zalen staat niet onnodig aan na openingstijden.

GD2 - Pas warmteterugwinning toe op een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2023

Toelichting

Betreft 2 x LBK voor de zalen. Deze staan op het dak.

GD3 - Vervang ventilatoren van klasse IE1 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger.

Wat is de status van de maatregel? *

Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

Randvoorwaarden *

Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.

GD4 - Vervang indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Niet aanwezig.

GD5 - Vervang indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2023

aantal *

4.00

Toelichting

Betreft 2 ventilatoren per luchtbehandelingskast.

GD6 - Vervang indirect gedreven IE3 slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Niet aanwezig.

GD7 - Vervang ventilatoren van klasse IE2 of IE3 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger.

Wat is de status van de maatregel? *

Natuurlijk moment heeft zich (nog) niet voorgedaan

Toelichting

Betreft ventilatoren op de projectoren.

Wanneer doet zich naar verwachting het natuurlijk moment voor? *

Weet ik niet

GE1 - Isoleer warmwaterleidingen en appendages.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er is nagenoeg geen leidingwerk aanwezig voor het transport van warmtapwater.

GE2 - Gebruik waterbesparende douchekoppen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen douches aanwezig.

GE3 - Vervang bij een indirect verwarmd voorraadvat de bestaande ketel door een HR-ketel.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er is geen hoge vraag naar warmtapwater. Daarnaast is er geen indirect verwarmd voorraadvat aanwezig voor de opslag van warmtapwater.

GF1 - Pas een regeling toe op de verlichting, zodat deze buiten gebruikstijden niet onnodig brandt.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

Veel ruimtes zijn voorzien van een bewegingsmelder, zoals toilet, gang, magazijn, kantoorruimten eerste verdieping. De buitenverlichting is voorzien van een schemerschakeling.

GF2 - Vervang TL8-buizen door LED-buizen.

Wat is de status van de maatregel? *

Gedeeltelijk uitgevoerd

Toelichting *

Op dit moment bestaat het grootste deel van dit soort verlichting nog uit TL-D 36W lampen. Een deel van deze lampen voldoet niet aan de economische randvoorwaarde van 1600 branduren per jaar.

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Wanneer wordt naar verwachting de maatregel volledig uitgevoerd? *

Weet ik niet

GF3 - Vervang TL5-fluorescentiebuizen door LED-buizen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Dit soort lamp is niet aanwezig.

GF4 - Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen.

Wat is de status van de maatregel? *

Gedeeltelijk uitgevoerd

Toelichting *

Halogeenspots zijn deels vervangen door LED. Verder zijn alle gloeilampen vervangen door LED. De spaarlampen zijn nog niet overal vervangen door LED.

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Wanneer wordt naar verwachting de maatregel volledig uitgevoerd? *

Weet ik niet

GF5 - Vervang gasontladingslampen door LED-lampen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn binnen geen gasontladingslampen aanwezig.

GF6 - Vervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

Randvoorwaarden *

Bij meer dan 3.100 branduren per jaar.

GF7 - Vervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots.

Wat is de status van de maatregel? *

Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

Randvoorwaarden *

Bij meer dan 3.300 branduren per jaar.

GF8 - Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Niet aanwezig.

GF9 - Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

De wandverlichting in de zalen staat nagenoeg niet aan.

Randvoorwaarden *

Bij meer dan 1.100 branduren per jaar.

GF10 - Vervang spots met halogeenlampen door LED-spots.

Wat is de status van de maatregel? *

Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

De verlichting staat zoveel mogelijk uit. Met name buiten openingstijden.

Randvoorwaarden *

Bij meer dan 2.400 branduren per jaar.

GF11 - Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

GF12 - Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Dit type verlichting is niet aanwezig.

GF13 - Vervang pendelarmaturen en opbouwarmaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Dit type verlichting is niet aanwezig.

GF14 - Vervang ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Natuurlijk moment heeft zich (nog) niet voorgedaan

Toelichting

Betreft de armaturen in de kantoorruimten op de begane grond en de eerste verdieping.

Wanneer doet zich naar verwachting het natuurlijk moment voor? *

Na 2025

GF15 - Vervang vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

GG1 - Vervang armaturen met TL8-buizen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Dit type verlichting is buiten niet aanwezig.

GG2 - Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Natuurlijk moment heeft zich (nog) niet voorgedaan

Toelichting

Wanneer doet zich naar verwachting het natuurlijk moment voor? *

Weet ik niet

GG3 - Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Natuurlijk moment heeft zich (nog) niet voorgedaan

Toelichting

Wanneer doet zich naar verwachting het natuurlijk moment voor? *

Weet ik niet

GG4 - Vervang armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Natuurlijk moment heeft zich (nog) niet voorgedaan

Toelichting

Wanneer doet zich naar verwachting het natuurlijk moment voor? *

Weet ik niet

GH1 - Plaats zonnepanelen op het dak.

Wat is de status van de maatregel? *

Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

Het is onduidelijk of de verzekeraar akkoord zal gaan en de constructie van het dak geschikt zal zijn. Dit dient voor de plaatsing van zonnepanelen nog te worden onderzocht.

Randvoorwaarden *

Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast.

De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt.

Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt.

Faciliteiten

FC1 - Pas een frequentieregeling toe op machines.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen machines aanwezig, zoals aangegeven in de uitgangssituatie, van meer dan 8kw.

FC2 - Pas een frequentieregeling op pompen toe.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen pompen aanwezig.

FC3 - Pas een frequentieregeling toe op compressoren van onder andere de koel-, vries- en persluchtinstallaties.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen compressoren aanwezig.

FC4 - Vervang elektromotoren met efficiëntieklasse IE2 of lager door een motor met efficiëntieklasse IE4 of hoger.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen overige elektromotoren aanwezig.

FC5 - Vervang IE3-elektromotoren door efficiëntieklasse IE4 of hoger.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen overige elektromotoren aanwezig.

FD1 - Gebruik een alternatief voor elektrische verwarming aan de binnenzijde van de glazen deur van een verticaal vriesmeubel.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er is geen verticaal vriesmeubel met een glazen deur aanwezig.

FD2 - Plaats deuren voor verticale koelmeubels.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

Betreft koelingen voor dranken achter de bar.

FD3 - Pas nachtafdekking toe bij semi-verticale koelmeubels.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen semi- verticale koelmeubels aanwezig.

FD4 - Plaats dagafdekking op horizontale vriesmeubels.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen horizontale vriesmeubels aanwezig.

FD5 - Isoleer koel- en vriesleidingen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen koel- en vriesleidingen aanwezig. Betreft plug-in koelmeubelen.

FD6 - Koppel de verdamperventilator aan de vriesceldeur.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er is geen vriescel aanwezig.

FD7 - Isoleer de wanden van koelcellen om warmte buiten te houden.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen koelcellen aanwezig.

FD8 - Regel de verdamperventilatoren van koelcellen op basis van meerdere temperatuursensoren.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen koelcellen aanwezig.

FD9 - Pas een frequentieregelaar toe om het circulatievoud te regelen bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product).

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen koelcellen aanwezig.

FD10 - Scheid de luchttoevoer naar de koelinstallatie van de warme lucht uit de koelinstallatie.

Wat is de status van de maatregel? *

Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

Randvoorwaarden *

De maatregel is niet toepasbaar bij stekkerklare koelmeubels.

FD11 - Pas een condensordrukregeling op buitenluchttemperatuur toe op de koelinstallatie.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

De uitgangssituatie is niet aanwezig.

FD12 - Gebruik de restwarmte van de condensors van de koelinstallatie.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

De uitgangssituatie is niet aanwezig. Het betreft alleen plug-in koelmeubelen.

FD13 - Pas dagafdekking toe bij semi-verticale koelmeubels.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen semi-verticale koelmeubelen aanwezig.

FD14 - Plaats LED-armaturen in gekoelde cellen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen gekoelde cellen aanwezig, zoals aangegeven in de uitgangssituatie.

FD15 - Pas heetgasontdooiing toe op de vriesinstallatie.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er is geen vriesinstallatie aanwezig, zoals aangegeven in de uitgangssituatie.

FE1 - Vervang de infrarood-salamander door een salamander met automatische pan/bord detectie.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er is geen infrarood-salamander aanwezig.

FE2 - Pas hot-fill toe bij bestaande vaatwasapparatuur in grootkeukens.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2023

Toelichting

FE3 - Pas een dubbelwandige vaatwasser toe in grootkeukens.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

FE4 - Pas een laagdebiet afzuigkap toe bij grootkeukens.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er is geen afzuigkap aanwezig.

FE5 - Pas een elektrisch frituurtoestel toe in plaats van een gasgestookt toestel.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er is geen frituurtoestel aanwezig.

FE6 - Pas een elektrische combisteamer toe in plaats van een gasgestookte variant.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er is geen combisteamer aanwezig.

FK1 - Plaats zonnepanelen op het dak.

Wat is de status van de maatregel? *

Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

Het is onduidelijk of de verzekeraar akkoord zal gaan met het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast is niet onderzocht of het dak daadwerkelijk voldoende draagkracht heeft.
Dit dient eerst verder onderzoek te worden verricht.

Randvoorwaarden *

Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast.

De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt.

Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt.

Procesmaatregelen

Niet van toepassing.