Rapportage

Informatieplicht energiebesparing

Over: Gebouwen en activiteiten

Stichting Filmtheater Hilversum

Locatie: Stichting Filmtheater Hilversum

Rapportagedatum: 23-11-2023

Referentienummer aanvraag: IPEB009730
Referentienummer locatie: LOC00029805
Versie: 1

De gemeente bepaalt onder de Omgevingswet de milieuregels voor deze locatie.

Rubricering van	Code
Energiebesparingsplicht gebouwen	R1
Energiebesparingsplicht activiteiten	R4
Jaarlijks energiegebruik	M
Aantal categorieën faciliteiten	3
Aantal categorieën processen	n.v.t.
Aantal monumentale gebouwen	0

Voor de uitleg van de rubriceringscodes zie de handleiding of 'www.rvo.nl/informatieplicht'.

Gegevens indiener

Naam

Stichting Filmtheater Hilversum

KvK-nummer

41192674

Correspondentieadres

Postcode

1211 DR

Huis- of postbusnummer

5

Toevoeging

Straat of postbus

Herenplein

Plaats

HILVERSUM

Land

Nederland

Contactpersoon

Voorletter(s)

C.C.

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

[redacted]

Telefoon

[redacted]

Mobiel

[redacted]

E-mail

[redacted]

EED auditplichtig

Is uw bedrijf of instelling auditplichtig volgens de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED)? *

Nee

Inzage concept

Mijn bevoegd gezag voor de informatie- en energiebesparingsplicht mag zien dat deze conceptrapportage is aangemaakt. *

Ja

Samenvatting van de nog uit te voeren maatregelen

(Nog) niet uitgevoerde maatregelen

GC1 - Pas een klokregeling toe en regel deze in.

Verwacht jaartal uitvoering maatregel: Weet ik niet

Alternatief: Regel de periodes en temperaturen voor verwarming automatisch via het gebouwbeheersysteem. Als er een gebouwbeheersysteem aanwezig is, dan is het mogelijk om de kloktijden via dat systeem te regelen.

Gedeeltelijk uitgevoerde maatregelen

GF2 - Vervang TL8-buizen door LED-buizen.

Volledige uitvoering maatregel: Weet ik niet

GF9 - Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen.

Volledige uitvoering maatregel: Weet ik niet

GF14 - Vervang ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen door LED-armaturen.

Volledige uitvoering maatregel: Weet ik niet

Maatregelen natuurlijk moment nog niet voorgedaan

GB4 - Isoleer platte daken (onder de dakbedekking).

Natuurlijk moment: Weet ik niet

Alternatief: Pas isolatie toe op ongeisoleerde daken bovenop de dakbedekking (omgekeerd dak). Energetisch maakt het niet uit of de isolatie onder of op de dakbedekking ligt. Als het dakleer nog goed is, dan is isolatie bovenop het leer toepassen direct toepasbaar en verdient dat de voorkeur.

GD5 - Vervang indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.

Randvoorwaarde: Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.

GD6 - Vervang indirect gedreven IE3 slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.

Randvoorwaarde: Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.

FD10 - Scheid de luchttoevoer naar de koelinstallatie van de warme lucht uit de koelinstallatie.

Randvoorwaarde:	De condensor staat binnen en de buitenlucht kan worden aangezogen met een aanzuigkanaal korter dan 5 m.
Randvoorwaarde:	De maatregel is niet toepasbaar bij stekkerklare koelmeubels.

FE4 - Pas een laagdebiet afzuigkap toe bij grootkeukens.

Natuurlijk moment: Weet ik niet

Kwalitatieve samenvatting van de rapportage

Voor uw gebouw(en) is volgens uw opgave in principe voldaan aan de energiebesparingsplicht. Dit is echter geen formele bevestiging hiervan. Uw omgevingsdienst beoordeelt uw rapportage.

Voor de activiteiten op uw locatie is volgens uw opgave in principe voldaan aan de energiebesparingsplicht. Dit is echter geen formele bevestiging hiervan. Uw omgevingsdienst beoordeelt uw rapportage.

Voor de maatregel(en) waarvan u heeft aangegeven dat deze niet van toepassing zijn, omdat niet voldaan is aan de randvoorwaarden, geldt dat u de maatregel(en) wel moet uitvoeren op het moment dat uw omstandigheden zodanig gewijzigd zijn dat wél aan de randvoorwaarden voldaan wordt.

U heeft 3 van de 10 facultatieve categorieën van de erkende maatregelenlijst voor Faciliteiten ingevuld. U heeft daarmee verklaard dat de overige facultatieve categorieën van de lijst voor u niet van toepassing zijn.

Gegevens locatie

Wat is de naam van de locatie? *

Stichting Filmtheater Hilversum

Heeft deze locatie een KVK-vestigingsnummer? *

Nee

Adres van een locatie

Heeft de locatie een adres of een kadastrale aanduiding? *

Adres

Wilt u voor deze locatie meerdere huisnummers opgeven? *

Nee

Postcode *

1211 DR

Huisnummer *

5

Toevoeging

Straat *

Herenplein

Plaats *

HILVERSUM

Gemeente

Wie is de contactpersoon voor de omgevingsdienst voor deze locatie?

Voorletter(s) *

J.

Achternaam *

Reis

Telefoonnummer *

0638659678

E-mailadres *

jeremy@filmtheaterhilversum.nl

Onder welke sector valt u?

Onder welke sector valt u? *

Cultuur, sport en recreatie

Onder welk onderdeel van de sector Cultuur, sport en recreatie valt u?

Geen van bovenstaande

Wie bent u? *

Beide

Energiegebruik

Over welk jaar wilt u het energiegebruik rapporteren? *

2022

Gebruikt u ook hernieuwbare energie? *

Ja

Hoeveel elektriciteit in kWh, zowel ingekocht als zelf opgewekt (ook hernieuwbaar), gebruikt de locatie op jaarbasis? *

139.875 kWh

Welk percentage hiervan betreft hernieuwbare elektriciteit? *

100 %

Hoeveel kubieke meter (Nm³) aardgasequivalent aan brandstoffen, zowel ingekocht als zelf opgewekt (ook hernieuwbaar), gebruikt de locatie op jaarbasis? *

2.528 Nm3

Welk percentage hiervan betreft hernieuwbare energie?*

0 %

Ingekochte (stads)warmte voor de locatie in GigaJoule (GJ) *

0 GJ

Welk percentage hiervan betreft hernieuwbare warmte?*

0 %

Totaal kubieke meter (Nm³) aardgasequivalent inclusief (stads)warmte

2.528,0 Nm³ aeq

Hoeveel gebouwen staan er op de locatie? *

Eén gebouw

Gebouw - 1

Is het gebouw een monument? *

Nee

Wat is de hoofdgebruiksfunctie van het gebouw? *

Bijeenkomstfunctie

Wat is het energielabel van het gebouw? *

Weet niet

Overige gegevens

In 2023 zijn er zonnepanelen geïnstalleerd. Daarnaast is er sinds 2007 een warmtepomp (bodem) aanwezig. Verder zijn er plannen om uit te breiden naar het pand ernaast. Het naastgelegen pand zal worden gesloopt en opnieuw gebouwd.

EML

Wilt u gebruik maken van de EML-systematiek? *

Ja

Heeft u activiteiten waarvoor mogelijk erkende maatregelen op de lijst voor Processen staan? *

Nee

Categorieën van toepassing op deze locatie

Gebouwmaatregelen		Faciliteiten		Procesmaatregelen	
Energiebeheersysteem	Ja	**Perslucht**	Nee	**Spuitcabine**	Nee
Isolatie van de schil	Ja	**Stoom**	Nee	**Drogen**	Nee
Ruimteverwarming	Ja	**Aandrijvingen**	Ja	**Procesbaden**	Nee
Ruimteventilatie	Ja	**Productkoeling**	Ja	**Procesapparatuur**	Nee
Warmtapwater	Ja	**Grootkeukenapparatuur**	Ja	**Proceswarmte**	Nee
Binnenverlichting	Ja	**Ovens**	Nee	**Proceskoeling**	Nee
Buitenverlichting	Ja	**Terreinverlichting**	Nee	**Veehouderijen**	Nee
Zonnepanelen	Ja	**Zwembad**	Nee	**Datacentrum**	Nee
		Serverruimte	Nee		
		Roltrap	Nee		
		Zonnepanelen	Ja		

Gebouwmaatregelen

GA1 - Pas een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie toe, waarbij gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw wordt geregistreerd.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

GB1 - Isoleer spouwmuren van gebouwen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen spouwmuren aanwezig. Isolatiewaarden bouwjaar 2007.

GB2 - Isoleer platte daken (bovenop de dakbedekking).

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Het betreft een geïsoleerd dak. Isolatiewaarde uit bouwjaar 2007.

GB3 - Pas een automatisch sluitmechanisme toe bij overheaddeuren.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Er is geen overheaddeur aanwezig.

GB4 - Isoleer platte daken (onder de dakbedekking).

Wat is de status van de maatregel? *

Natuurlijk moment heeft zich (nog) niet voorgedaan

Toelichting

Het dat is reeds geïsoleerd. Isolatiewaarde uit het bouwjaar 2007.

Wanneer doet zich naar verwachting het natuurlijk moment voor? *

Weet ik niet

GB5 - Vervang in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++ glas.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Er is geen enkelglas aanwezig.

GB6 - Vervang in bestaande kozijnen en ramen dubbelglas door HR++-glas.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

GB7 - Gebruik opblaasbare luchtkussens bij een vrachtwagendocking.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Er is geen vrachtwagendocking aanwezig.

GB8 - Plaats een loopdeur in overheaddeuren.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Er is geen overheaddeur aanwezig.

GC1 - Pas een klokregeling toe en regel deze in.

Wat is de status van de maatregel? *

(Nog) niet uitgevoerd

Toelichting

Er is aangegeven dat er geen centrale tijdsklok voor de verwarming aanwezig is.

Wanneer wordt naar verwachting de maatregel uitgevoerd? *

Weet ik niet

GC2 - Pas naast de bestaande verwarmingsketel een elektrische warmtepomp toe.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

Het betreft een bodemsysteem. De diepte van de pin in de grond is handmatig in te stellen.

GC3 - Pas een weersafhankelijke regeling toe.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

GC4 - Isoleer de verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

GC5 - Isoleer ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

Betreft kanalen bij de LBK op het dak. Daarnaast zijn er inpandig geen ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes aanwezig.

GC6 - Pas een individuele regeling van de temperatuur per ruimte toe.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

In de individuele ruimten zijn thermostaat knoppen aanwezig op de radiatoren. Verder is de temperatuur ook na te regelen in de foyer en de voorruimte. Tot slot zijn er splitunits aanwezig om de temperatuur verder handmatig na te regelen.

GC7 - Pas frequentiegeregelde circulatiepompen toe.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

GC8 - Vervang directgestookte gasheaters in bedrijfshallen door directgestookte HR-gasheaters.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen heaters aanwezig. Voldoet niet aan de uitgangssituatie.

GD1 - Pas een klokregeling toe op het ventilatiesysteem.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

Dit is in te regelen in het beheersysteem van de LBK's

GD2 - Pas warmteterugwinning toe op een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

GD3 - Vervang ventilatoren van klasse IE1 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Dit type ventilator is niet aanwezig.

Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.

GD4 - Vervang indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Dit Efficiency niveau is niet aanwezig.

GD5 - Vervang indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.

Wat is de status van de maatregel? *

Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

Randvoorwaarden *

Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.

GD6 - Vervang indirect gedreven IE3 slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.

Wat is de status van de maatregel? *

Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

Het betreft de volgende motoren in de LBK 's : 4 x Verdyn-25 en 4 x Verdyn-50.
Het vermogen per ventilator is minder dan 5,5kw.

Randvoorwaarden *

Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.

GD7 - Vervang ventilatoren van klasse IE2 of IE3 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen overige ventilatoren aanwezig.

GE1 - Isoleer warmwaterleidingen en appendages.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Nagenoeg geen leidingwerk aanwezig. Tappunt direct bij de boiler.

GE2 - Gebruik waterbesparende douchekoppen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen douches aanwezig.

GE3 - Vervang bij een indirect verwarmd voorraadvat de bestaande ketel door een HR-ketel.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Er is geen hoge tapwatervraag door bijvoorbeeld douches. Water wordt niet opgeslagen in een verwarmd voorraadvat.

GF1 - Pas een regeling toe op de verlichting, zodat deze buiten gebruikstijden niet onnodig brandt.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

Er is een centraal regelbord aanwezig voor het aan/uit zetten van de binnenverlichting. De buitenverlichting wordt d.m.v. een tijdsklok aan/uit gezet.

GF2 - Vervang TL8-buizen door LED-buizen.

Wat is de status van de maatregel? *

Gedeeltelijk uitgevoerd

Toelichting *

De TL verlichting is deels vervangen door LED. Dit wordt tot op heden op een natuurlijk moment uitgevoerd.

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Wanneer wordt naar verwachting de maatregel volledig uitgevoerd? *

Weet ik niet

GF3 - Vervang TL5-fluorescentiebuizen door LED-buizen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Dit type TL verlichting is niet aanwezig.

GF4 - Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

GF5 - Vervang gasontladingslampen door LED-lampen.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

Gasontladingslampen in de zalen zijn vervangen door LED.

GF6 - Vervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Dit type verlichting is niet aanwezig.

GF7 - Vervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

GF8 - Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Dit type armatuur is niet aanwezig.

GF9 - Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Gedeeltelijk uitgevoerd

Toelichting *

Deze lampen worden tot op heden op een natuurlijk moment vervangen door LED.

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Wanneer wordt naar verwachting de maatregel volledig uitgevoerd? *

Weet ik niet

GF10 - Vervang spots met halogeenlampen door LED-spots.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

GF11 - Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

GF12 - Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Dit type verlichting is niet aanwezig.

GF13 - Vervang pendelarmaturen en opbouwarmaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Dit type verlichting i.c.m. dit armatuur is niet aanwezig. Voldoet niet aan de uitgangssituatie.

GF14 - Vervang ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Gedeeltelijk uitgevoerd

Toelichting *

De maatregel wordt op tot heden op een natuurlijk moment uitgevoerd. Verlichting in het kantoor en ruimte voor opslag/techniek is reeds LED. In de keuken zijn nog conventionele TL inbouwarmaturen aanwezig.

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Wanneer wordt naar verwachting de maatregel volledig uitgevoerd? *

Weet ik niet

GF15 - Vervang vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

GG1 - Vervang armaturen met TL8-buizen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Dit type lamp is buiten niet aanwezig.

GG2 - Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Dit type armatuur is niet aanwezig. Voldoet niet aan de uitgangssituatie.

GG3 - Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Dit type armatuur is niet aanwezig.

GG4 - Vervang armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Dit type armatuur is niet aanwezig.

GH1 - Plaats zonnepanelen op het dak.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2023

geïnstallleerd vermogen (kWp) *

43240.00

Toelichting

De zonnepanelen zijn eind 2023 geïnstalleerd.

Faciliteiten

FC1 - Pas een frequentieregeling toe op machines.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen machines aanwezig van meer dan 8kw, zoals aangegeven in de uitgangssituatie.

FC2 - Pas een frequentieregeling op pompen toe.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen pompen aanwezig, zoals aangegeven in de uitgangssituatie.

FC3 - Pas een frequentieregeling toe op compressoren van onder andere de koel-, vries- en persluchtinstallaties.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen compressoren aanwezig voor koel-, vries- en persluchtinstallaties.

FC4 - Vervang elektromotoren met efficiëntieklasse IE2 of lager door een motor met efficiëntieklasse IE4 of hoger.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn overige elektromotoren aanwezig met deze efficiëntieklasse.

FC5 - Vervang IE3-elektromotoren door efficiëntieklasse IE4 of hoger.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen overige elektromotoren aanwezig met deze efficiëntieklasse.

FD1 - Gebruik een alternatief voor elektrische verwarming aan de binnenzijde van de glazen deur van een verticaal vriesmeubel.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er is geen verticaal vriesmeubel met glazen deuren aanwezig.

FD2 - Plaats deuren voor verticale koelmeubels.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2020 of eerder

Toelichting

Het betreft de koelmeubelen achter de bar. Er zijn ook deuren aanwezig op de koeling van de bierfusten onder de bar.

FD3 - Pas nachtafdekking toe bij semi-verticale koelmeubels.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Er zijn geen semi- verticale koelmeubels aanwezig.

FD4 - Plaats dagafdekking op horizontale vriesmeubels.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen horizontale vriesmeubels aanwezig.

FD5 - Isoleer koel- en vriesleidingen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er zijn geen koel- en vriesleidingen aanwezig.

FD6 - Koppel de verdamperventilator aan de vriesceldeur.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Er is geen vriescel aanwezig.

FD7 - Isoleer de wanden van koelcellen om warmte buiten te houden.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Er zijn geen koelcellen aanwezig.

FD8 - Regel de verdamperventilatoren van koelcellen op basis van meerdere temperatuursensoren.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Er zijn geen koelcellen aanwezig.

FD9 - Pas een frequentieregelaar toe om het circulatievoud te regelen bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product).

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Er is geen koelcel aanwezig voor de opslag van levend product.

FD10 - Scheid de luchttoevoer naar de koelinstallatie van de warme lucht uit de koelinstallatie.

Wat is de status van de maatregel? *

Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

Randvoorwaarden *

De maatregel is niet toepasbaar bij stekkerklare koelmeubels.

FD11 - Pas een condensordrukregeling op buitenluchttemperatuur toe op de koelinstallatie.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Er is geen koelinstallatie van ten minste 20kw aanwezig.

FD12 - Gebruik de restwarmte van de condensors van de koelinstallatie.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Er is geen koelinstallatie aanwezig waarbij de restwarmte van de condensors kan worden gebruikt.

FD13 - Pas dagafdekking toe bij semi-verticale koelmeubels.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Er zijn geen semi- verticale koelmeubels aanwezig.

FD14 - Plaats LED-armaturen in gekoelde cellen.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Er zijn geen koelcellen aanwezig.

FD15 - Pas heetgasontdooiing toe op de vriesinstallatie.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Er is geen vriesinstallatie aanwezig. Alleen een stekkerklare vrieskast.

FE1 - Vervang de infrarood-salamander door een salamander met automatische pan/bord detectie.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Er is geen infrarood-salamander aanwezig.

FE2 - Pas hot-fill toe bij bestaande vaatwasapparatuur in grootkeukens.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2023

Toelichting

Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar.

FE3 - Pas een dubbelwandige vaatwasser toe in grootkeukens.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2023

aantal *

1.00

Toelichting

FE4 - Pas een laagdebiet afzuigkap toe bij grootkeukens.

Wat is de status van de maatregel? *

Natuurlijk moment heeft zich (nog) niet voorgedaan

Toelichting

De afzuigkap in de keuken is aanwezig, maar wordt nagenoeg niet gebruikt.

Wanneer doet zich naar verwachting het natuurlijk moment voor? *

Weet ik niet

FE5 - Pas een elektrisch frituurtoestel toe in plaats van een gasgestookt toestel.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Er is geen frituurtoestel aanwezig.

FE6 - Pas een elektrische combisteamer toe in plaats van een gasgestookte variant.

Wat is de status van de maatregel? *

Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is)

Toelichting *

Voldoet niet aan de uitgangssituatie. Er is geen elektrische combisteamer aanwezig.

FK1 - Plaats zonnepanelen op het dak.

Wat is de status van de maatregel? *

Volledig uitgevoerd

Jaar van implementatie *

2023

geïnstallleerd vermogen (kWp) *

43240.00

Toelichting

De zonnepanelen zijn eind 2023 geïnstalleerd.

Procesmaatregelen

Niet van toepassing.